

2023年度 主な施工事例

No	工事名称	地域
1	排出コック更新 鉄部工事	埼玉県熊谷市
2	2号炉側壁ケーシング補修等	埼玉県熊谷市
3	定期整備修繕鉄部工事	群馬県太田市
4	本体水管更新工事	茨城県鹿嶋市
5	2022年度定検整備外工事/2022年度定検整備外工事（鉄工）	福島県南相馬市
6	2号炉給じん装置整備等	埼玉県熊谷市
7	機器据付・配管工事	東京都江戸川区
8	1号系 給じんコック補修	栃木県真岡市
9	1号炉熱分解ドラム加熱管更新用部品	茨城県守谷市
10	令和5年度定期整備工事（鉄部工事）	茨城県ひたちなか市
11	栃木HT4月鉄部工事	栃木県真岡市
12	BF補修他	埼玉県八潮市
13	BFろ布交換他	埼玉県八潮市
14	2023年6月助勢工事	茨城県ひたちなか市
15	機械等総合据付	福島県会津若松市
16	2系給じんコック内部更新工事	栃木県真岡市
17	受入コック部品更新部品	山形県長井市
18	不燃性粗大ごみ用供給コック緊急修繕	群馬県太田市
19	灰出コック室更新鉄部工事	静岡県富士宮市
20	層内管取替工事他	埼玉県八潮市

21	スラグ搬送コンベヤ更新工事	宮城県石巻市
22	2023年度定検鉄部工事	埼玉県八潮市
23	後壁・脱気器更新鉄部工事	栃木県つくば市
24	歩廊改造他	千葉県白井市
25	1号燃焼室側壁耐火物煉瓦受取替他工事	福島県白河市
26	2号触媒塔バイパスダンパ交換ほか	埼玉県熊谷市
27	汚泥処理設備修繕	埼玉県川越市
28	熱回収設備据追加付工事	東京都清瀬市
29	熱回収設備据付工事	東京都清瀬市
30	廃熱回収設備補修工事 鉄部工事	東京都昭島市
31	令和5年度焼却施設定期OH鉄部工事	埼玉県富士見市
32	2系不燃物切出装置更新工事	神奈川県相模原市
33	不燃物搬送コンベヤ1- (2) 機内品更新工事	宮城県石巻市
34	空気予熱器外設置工事等	青森県平川市
35	玉村町CC年次整備鉄部工事	群馬県佐波郡玉村町
36	足場工事	福島県会津若松市
37	受入供給コンベヤシート整備 鉄部工事	群馬県藤岡市
38	ろ布交換他	埼玉県八潮市
39	3Bボイラー本体水管交換工事	茨城県高萩市
40	鉄部工事	埼玉県坂戸市
41	ガス冷却室、灰出しコンベヤ更新	茨城県ひたちなか市